



ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

Кампания по замене FI контроллера на мотовездеходах LT-A750X/XP.

Уважаемый владелец мототехники SUZUKI,

Согласно данным компании Suzuki на некоторые мотовездеходы LT-A750X/XP распространяется кампания по замене FI контроллера.

В чём проблема?

В результате проведённого анализа выявлено, что существует вероятность того, что на некоторых мотовездеходах установлен FI контроллер, который может вызвать остановку двигателя на низких оборотах при работе вентилятора или электроусилителя рулевого управления.

Что сделано, чтобы исправить?

FI контроллер был модифицирован во избежание некорректной работы. Необходимо заменить FI контроллер.

Что необходимо сделать владельцу?

Владельцу техники, попадающей под действие кампании, направлено письмо с уведомлением о начале кампании. Владельцу необходимо связаться с дилерским центром Suzuki и предоставить мототехнику для проведения работ по выполнению кампании.

В случае, если Вы не получили письмо с уведомлением, Вы можете самостоятельно ввести Ваш VIN для проверки участия в кампании <https://suzuki-motor.ru/support/service-repair/campaigns/>

С кем связаться для консультации по кампании?

С ближайшим дилерским центром Suzuki (список дилерских центров можно посмотреть по ссылке <https://suzuki-motor.ru/buy/new-auto/dealers/>), сообщив идентификационный номер (VIN) транспортного средства и свои контактные данные с той целью, чтобы дилер смог подготовить и зарезервировать необходимые детали для выполнения ремонта Вашей техники, а также согласовать удобное для Вас время посещения дилерского предприятия. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Мы искренне сожалеем о тех неудобствах, которые могут возникнуть из-за данной сервисной кампании, но мы уверены, что Вы поймете нашу заботу о том, чтобы Вы были довольны своей мототехникой SUZUKI.

С уважением, ООО “СУЗУКИ МОТОР РУС”