



ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

**Кампания
по замене ВК стоп-сигнала на GW250.**

Уважаемый владелец мототехники SUZUKI,

Согласно данным компании Suzuki на некоторые мотоциклы GW250 распространяется кампания по замене ВК стоп-сигнала.

В чём проблема?

В результате проведенного анализа выявлено, что в результате недостаточных влагозащитных свойств соединителя жгута ВК стоп-сигнала и главного жгута в него может попадать вода, что может привести к коррозии контактов ВК стоп-сигнала. В случае развития коррозии может произойти короткое замыкание, выход из строя предохранителя, отвечающего за работоспособность фары головного света, лампы стоп-сигнала и лампы габаритов.

Что сделано, чтобы исправить?

Улучшены влагозащитные свойства соединителя жгута ВК стоп-сигнала и главного жгута.

Что необходимо сделать владельцу?

Владельцу техники, попадающей под действие кампании, направлено письмо с уведомлением о начале кампании. Владелец необходимо связаться с дилерским центром Suzuki и предоставить мототехнику для проведения работ по выполнению кампании.

В случае, если Вы не получили письмо с уведомлением, Вы можете самостоятельно ввести Ваш VIN для проверки участия в кампании <https://suzuki-motor.ru/support/service-repair/campaigns/>

С кем связаться для консультации по кампании?

С ближайшим дилерским центром Suzuki (список дилерских центров можно посмотреть по ссылке <https://suzuki-motor.ru/buy/new-auto/dealers/>), сообщив идентификационный номер (VIN) транспортного средства и свои контактные данные с той целью, чтобы дилер смог подготовить и зарезервировать необходимые детали для выполнения ремонта Вашей техники, а также согласовать удобное для Вас время посещения дилерского предприятия. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Мы искренне сожалеем о тех неудобствах, которые могут возникнуть из-за данной отзывной кампании, но мы уверены, что Вы поймете нашу заботу о том, чтобы Вы были довольны своим мотоциклом SUZUKI.

С уважением, ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»