



## ООО «СУЗУКИ МОТОР РУС»

### Кампания по замене уплотнительного кольца топливного насоса.

Уважаемый владелец мототехники SUZUKI,

Согласно данным компании Suzuki на некоторые мотоциклы DL650A, GSX-S750, GSX-R1000 распространяется кампания по замене уплотнительного кольца топливного насоса.

#### В чём проблема?

В результате проведённого анализа выявлено, что в связи с неправильной конструкцией уплотнителя топливного насоса, уплотнительное кольцо может замяться в процессе установки топливного насоса. Это может привести к уменьшению уплотнительных свойств ввиду изменяющегося давления в топливном баке и, в худшем случае, к утечкам топлива.

#### Что сделано, чтобы исправить?

Форма уплотнительного кольца и направляющей топливного насоса была изменена.

#### Что необходимо сделать владельцу?

Владельцу техники, попадающей под действие кампании, направлено письмо с уведомлением о начале кампании. Владельцу необходимо связаться с дилерским центром Suzuki и предоставить мототехнику для проведения работ по выполнению кампании.

В случае, если Вы не получили письмо с уведомлением, Вы можете самостоятельно ввести Ваш VIN для проверки участия в кампании <https://suzuki-motor.ru/support/service-repair/campaigns/>

#### С кем связаться для консультации по кампании?

С ближайшим дилерским центром Suzuki (список дилерских центров можно посмотреть по ссылке <https://suzuki-motor.ru/buy/new-auto/dealers/>), сообщив идентификационный номер (VIN) транспортного средства и свои контактные данные с той целью, чтобы дилер смог подготовить и зарезервировать необходимые детали для выполнения ремонта Вашей техники, а также согласовать удобное для Вас время посещения дилерского предприятия. Все ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Мы искренне сожалеем о тех неудобствах, которые могут возникнуть из-за данной отзывной кампании, но мы уверены, что Вы поймете нашу заботу о том, чтобы Вы были довольны своим мотоциклом SUZUKI.

С уважением, ООО “СУЗУКИ МОТОР РУС”